

CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ

OPOP



platný od 01.06.2025

* Doprava

14 Kč

0,60€

* Hodinová sazba (v případě, že úkon není uveden v ceníku)

710 bez smlouvy 29,60€

ID	výměna/oprava	popis	Kč bez DPH	Eur s DPH
Peletové a kombinované kotle hořák / násypka				
P01	zapalovací patrona	výměna zapalovací patrony	355	18,20
P02	rošt hořáku	výměna roštu	355	18,20
P03	PVC hadice	výměna PVC hadice	355	18,20
P04	záslepka hořáku	výměna/ oprava záslepky hořáku	355	18,20
P05	kondenzátor motoru	výměna kondenzátoru nebo oprava kontaktu	355	18,20
P06	kondenzátor ventilátoru	výměna kondenzátoru nebo oprava kontaktu	355	18,20
P07	fotosenzor	výměna fotosenzoru	355	18,20
P08	vnitřní podavač	výměna nebo oprava podavače	710	36,40
P09	externí podavač	výměna/ oprava podavače	710	36,40
P10	motor podavače	výměna motoru podavače	710	36,40
P11	motor podavače hořáku	výměna motoru podavače hořáku	710	36,40
P12	ventilátor	výměna ventilátoru	710	36,40
P13	plošný spoj hořáku	výměna / oprava plošného spoje hořáku	710	36,40
P14	těsnící šňůra	výměna těsnící šňůry	710	36,40
kotel / elektro				
P15	teplotní čidlo	výměna teplotního čidla	710	36,40
P16	řídící jednotka v8 (V7) Biopel	výměna/ oprava jednotky	710	36,40
P17	řídící jednotka (patice) v9 Biopel	výměna/ oprava jednotky	1 420	72,80
P18	displej řídící jednotky	výměna/ oprava displeje	710	36,40
P19	deska v řídící jednotce	výměna desky v řídící jednotce	1 065	54,60
P20	havarijní termostat	výměna havarijního termostatu	1 065	54,60
P21	těsnost kotle/příslušenství	oprava úniku kouře z kotle nebo jeho příslušenství	1 065	54,60
P22	tekoucí kotel	oprava sváru výměníku kotle na místě	3 550	182
P23	výměna kotle	výměna kotle v případě, že není možné opravit na místě	4 260	218,40
P24	První spuštění kotle	při instalaci kotle jeho uvádění do provozu smluvním partnerem	2 130	109,20
Automatické kotle H8 kotel / hořák				
H801	rošt hořáku	výměna roštu	355	18,20
H802	těsnící šňůra	výměna těsnící šňůry	355	18,20
H803	teplotní čidlo	výměna teplotního čidla	355	18,20
H804	tavná pojistka	výměna tavné pojistky	355	18,20
H805	ventilátor	výměna ventilátoru	355	18,20
H806	uzavírání dveří	oprava uzavíracího madla	710	36,40
elektro				
H807	řídící jednotka DISPLEJ H3	výměna jednotky displeje	710	36,40
H808	řídící jednotka PATICE	výměna/ oprava řídící jednotky-patice	1 420	72,80
podavač / ostatní				
H809	těsnost násypky/kotle	oprava úniku kouře z kotle nebo jeho příslušenství	1 065	54,60
H810	motor podavače	výměna motoru podavače	1 065	54,60
H811	šnek podavače	výměna / oprava šneku podavače	1 775	91
H812	zaseklý podavač	oprava podavače	1 420	72,80
H813	Tekoucí kotel	oprava sváru výměníku kotle na místě	3 550	182
H814	První spuštění kotle	při instalaci kotle jeho uvádění do provozu smluvním partnerem	2 130	109,20
H815	Výměna kotle	výměna kotle	4 260	218,40
Kotle s ručním přikládáním H4EKO U / NATURO				

H01	rošt	výměna roštu	355	18,20
H02	těsnící šňůra	výměna těsnící šňůry	355	18,20
H03	teploměr/ termomanometr	výměna termomanometru/ teploměru	355	18,20
H04	manometr/ termomanometr	výměna manometru	355	18,20
H05	trubka sekundáru	výměna trubky sekundáru	355	18,20
H06	zatápěcí klapka	zatápěcí klapka	355	18,20
H07	uzavírání dveří	výměna / oprava uzavíracího madla	710	36,40
H08	těsnost kotle	oprava úniku kouře z kotle nebo jeho příslušenství	710	36,40
H09	regulátor tahu	výměna/ oprava regulátoru tahu kotle	710	36,40
H10	nětěsnost klapek	oprava těsnosti klapek	710	36,40
H11	roštovací mechanismus	výměna/ oprava roštovacího mechanismu	1 420	72,80
H12	Tekoucí kotel	oprava sváru výměníku kotle na místě	3 550	182
H13	Výměna kotle	výměna kotle	4 260	218,40
H14	První spuštění kotle	při instalaci kotle jeho uvádění do provozu smluvním partnerem	2 130	109,20

Kotle s ručním přikládáním H4 EKO-D / DMAX / S

D01	těsnící šňůra	výměna těsnící šňůry	355	18,20
D02	uzavírání dveří	výměna/ oprava uzavíracího mechanismu	710	36,40
D03	žáruvzdorný beton	výměna žáruvzdorné tvarovky	710	36,40
D04	těsnost kotle	oprava úniku kouře z kotle nebo jeho příslušenství	710	36,40
D05	ventilátor	výměna ventilátoru	710	36,40
D06	řídící jednotka DISPLEJ	výměna displeje	710	36,40
D07	řídící jednotka PATICE	výměna/ oprava jednotky-patice	710	36,40
D08	bezpečnostní čidlo	výměna bezpečnostního čidla	710	36,40
D09	teplotní čidlo	výměna teplotního čidla	355	355
D10	Tekoucí kotel	oprava sváru výměníku kotle na místě	3 550	182
D11	Výměna kotle	výměna kotle	4 260	218,40
D12	První spuštění kotle	při instalaci kotle jeho uvádění do provozu smluvním partnerem	2 130	109,20

Peletová kamna

K01	zapalovací patrona	výměna zap. patrony	355	18,20
K02	rošt	výměna roštu	355	18,20
K03	kondenzátor ventilátoru	výměna kondenzátoru motoru	355	18,20
P07	fotosenzor	výměna fotosenzoru	355	18,20
P08	vnitřní podavač	výměna nebo oprava podavače	710	36,40
P10	motor podavače	výměna motoru podavače	710	36,40
P12	ventilátor	výměna ventilátoru	710	36,40
P13	plošný spoj hořáku	výměna / oprava plošného spoje hořáku	710	36,40
P14	těsnící šňůra	výměna těsnící šňůry	710	36,40
P15	teplotní čidlo	výměna teplotního čidla	710	36,40
P18	displej řídící jednotky	výměna/ oprava displeje	710	36,40
P20	havarijní termostat	výměna havarijního termostatu	1 065	54,60
P21	těsnost kotle/příslušenství	oprava úniku kouře z kotle nebo jeho příslušenství	1 065	54,60
P22	tekoucí kotel	oprava sváru výměníku kotle na místě	3 550	182
P23	výměna kotle	výměna kotle v případě, že není možné opravit na místě	4 260	218,40
P24	První spuštění kotle	při instalaci kotle jeho uvádění do provozu smluvním partnerem	2 130	109,20

www.opop.cz

* dopravné do 150km - cesta tam a zpět (dopravné nad 150km - cesta tam a zpět)

pozn: Záruční opravy fakturuje firma na základě potvrzeného záručního listu a splnění záručních podmínek výrobce. odesílá firma kopii ofoceného záručního listu/ protokolu z uvedení do provozu.

S fakturou